

Réf : OFP/DAL/S.MAR/N° 1853.. /18

Casablanca, le 14 DEC 2018

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ

.....

OBJET : la Consultation Architecturale n° 95/2018, Relative aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de réaménagement, réhabilitation et de rénovation du Centre d'Accueil JBEL Lakhdar à MARRAKECH.

P.J : Copie du PV de la visite des lieux.

Monsieur,

Suite à la visite des lieux effectuée, le **Jeu**di 13 Décembre 2018 à 11 Heures, au Centre d'Accueil JBEL Lakhdar à MARRAKECH.. (Adresse : Rue jbel Lakhder Marrackech), et ce comme prévue par la Consultation Architecturale n°95/2018 citée en objet, nous avons l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, le PV de ladite visite des lieux.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**Le Directeur de l'Approvisionnement
et de la Logistique PI**

MOHAMED SANSSITE

COMPTE RENDU DE LA VISITE DES LIEUX

DU 13/12/2018 à 11H

Objet : Consultation Architecturale N° 95/2018

**Projet : Etudes architecturales et la conduite des travaux du projet
de réaménagement, réhabilitation et de rénovation du Centre d'Accueil
Jbel Lakhdar à Marrakech.**

Une réunion de la visite des lieux s'est tenue le 13/12/2018 à 11h au Centre d'Accueil Jbel Lakhdar à Marrakech conformément à la Consultation Architecturale N° 95/2018 et ce pour identifier le terrain et ses limites ainsi que l'état des bâtiments existants à réaménager conformément à la consistance physique de ce projet.

Lors de cette visite des lieux des observations et des éclaircissements ont été évoquées séance tenante à savoir :

- ✓ Prévoir une clôture pour séparer l'ISTA Jbel Lakhdar par rapport au Centre d'Accueil et permettant ainsi aux stagiaires d'accéder à la salle de prière existante ;
- ✓ Les deux logements de fonction ne figurent pas parmi les espaces à réaménager et ne sont pas donc concernés par ce projet ;
- ✓ Prévoir une clôture pour le logement de fonction situé à côté de l'aire d'étendage et de séchage avec une porte d'entrée à aménager au niveau du mur de clôture extérieur existant;
- ✓ Les lanterneaux situés à la toiture terrasse du plancher haut du Rez de Chaussé à démolir et à prévoir une dalle de même niveau à celle du plancher haut Rez de Chaussé ;
- ✓ L'expertise réalisée permet la réalisation d'une surélévation en étage à hauteur du plancher haut 1^{er} étage seulement.

Les candidats présents ont reçu séance tenante une attestation de la visite des lieux.

AL

SANSSIE Mohamed
en
DIRECTEUR DU PATRIMOINE